



N°90

Fecha: 24 de agosto de 2026

Asunto Balance de actuación, evacuación y estado de infraestructura – Sismo del 10 de agosto de 2026

Para: Padres de familia, acudientes y estudiantes Medellín

Estimadas familias del Colegio de la UPB, reciban un cordial y atento saludo.

El pasado lunes 10 de agosto vivimos un evento sísmico que activó de manera inmediata los protocolos institucionales de gestión del riesgo y puso a prueba, una vez más, nuestra capacidad para actuar de manera organizada, responsable y solidaria frente a una situación de emergencia.

Lo ocurrido nos permitió constatar la importancia de la preparación permanente. La formación que hemos venido desarrollando con nuestros estudiantes y colaboradores, los simulacros de evacuación y el fortalecimiento de los protocolos institucionales fueron fundamentales para responder de manera oportuna y ordenada. Destacamos especialmente la actitud de nuestros estudiantes, quienes, acompañados por sus docentes y por los equipos de respuesta, actuaron con calma, responsabilidad y sentido de autocuidado.

Desde el primer momento, el Colegio contó con el acompañamiento y la articulación del Comité Especial de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, la Brigada de Emergencias, el servicio de Atención Prehospitalaria y los equipos directivos y administrativos. Esta respuesta coordinada permitió realizar la evacuación de manera segura, verificar las condiciones de nuestra comunidad educativa y adelantar la revisión inicial de las instalaciones.

Comprendemos que, ante una situación como esta, la principal preocupación de cada familia es el bienestar y la seguridad de sus hijos. Por ello, consideramos fundamental compartir con ustedes, de manera clara y responsable, los resultados de la actuación institucional y de la inspección inicial realizada a la infraestructura del Colegio.

El informe técnico que encontrarán a continuación presenta el balance de las acciones desarrolladas durante y después del evento, los hallazgos obtenidos en la revisión de los diferentes bloques y las recomendaciones derivadas de este ejercicio. Es importante señalar que esta primera valoración corresponde a una inspección visual de respuesta inmediata y que la Universidad continuará con las revisiones y estudios técnicos que correspondan, de acuerdo con los protocolos institucionales.

A la fecha, y de acuerdo con los resultados de la evaluación inicial realizada, el Colegio cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando sus actividades académicas y administrativas con normalidad. De igual manera, mantendremos un seguimiento permanente de nuestras instalaciones y continuaremos fortaleciendo las acciones de prevención, preparación y respuesta.



N°90

Agradezco a nuestros estudiantes, docentes, colaboradores, equipos de emergencia y, especialmente, a las familias, por la confianza depositada en nuestra institución. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes constituyen una responsabilidad que asumimos con absoluta seriedad y que orienta permanentemente nuestras decisiones.

Continuaremos trabajando para que el Colegio de la UPB sea, además de un espacio de formación integral, un entorno seguro en el que nuestros estudiantes puedan aprender, crecer y desarrollarse plenamente.

INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN DEL RIESGO Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

1. OBJETIVO

Presentar el balance oficial de las acciones de prevención, evacuación, atención y revisión de la infraestructura física del Colegio de la UPB tras el evento sísmico registrado el pasado lunes 10 de agosto, con el fin de brindar tranquilidad y claridad a los padres de familia sobre la seguridad de los estudiantes.

2. ANTECEDENTES Y PREPARACIÓN PREVIA

La respuesta óptima registrada durante el evento telúrico no fue fortuita; es el resultado directo de una cultura institucional orientada a la prevención:

- **Capacitaciones continuas:** Procesos previos de socialización y sensibilización con la comunidad estudiantil sobre cómo actuar antes, durante y después de un sismo.
- **Simulacros periódicos:** La realización constante de ejercicios de evacuación en períodos anteriores permitió que los estudiantes interiorizaran la forma de protegerse, las rutas de escape y los puntos de encuentro.
- **Comportamiento ejemplar:** Gracias a esta preparación, el día 10 de agosto los estudiantes actuaron con calma, rapidez y un alto sentido de autocuidado, evitando escenas de pánico.



N°90

3. RESPUESTA OPERATIVA DURANTE LA EMERGENCIA

Una vez iniciado el sismo, se activaron de inmediato los comités de respuesta del **campus bajo una articulación integral**:

- **Comité Especial de Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres - CEGRED - Campus Laureles y Colegio:** Lideraron las acciones y toma de decisiones.
- **Brigada de Emergencias:** Coordinó el desalojo ordenado de los salones y dirigió a los grupos hacia las zonas seguras preestablecidas.
- **Servicio de Atención Prehospitalaria (APH):** Brindó acompañamiento en sitio de forma inmediata, supervisando la condición física y emocional de los alumnos y del personal docente. No se reportaron heridos ni traslados de gravedad.

4. PROTOCOLO DE REVISIÓN POST-SISMO DE INFRAESTRUCTURA

Inmediatamente después de la evacuación y estabilización de la comunidad, el equipo técnico del subproceso activó el protocolo de inspección ocular rápida en las instalaciones del Colegio, evaluando de forma específica las siguientes estructuras:

- **Bloque 4 (Primaria):** Se evidenciaron de manera preliminar y básica grietas lineales por retracción de materiales, catalogadas como de **riesgo bajo** que no comprometen la estabilidad del bloque.
- **Bloque 4A (Preescolar):** Comportamiento estructural óptimo con hallazgos mínimos superficiales de **riesgo bajo**.
- **Bloque 5 (Bachillerato):** Presencia de grietas lineales superficiales y algunas grietas diagonales identificadas preventivamente como de **riesgo medio**. Estas fisuras se proyectan en elementos no estructurales (muros de mampostería o divisiones) y no representan un peligro inminente de colapso.



Nº90

Nota de salvedad: Este diagnóstico corresponde a una evaluación visual de primera respuesta. El concepto técnico definitivo, detallado y de fondo dependerá del área de **Infraestructura de la Universidad**, quienes realizarán los estudios de ingeniería complementarios.

5. RECOMENDACIONES:

- Establecer en el cronograma académico anual los espacios para la capacitación en el tema de emergencias a docentes y estudiantes.
- Motivar los docentes actuales a ser parte de la Brigada de Emergencias institucional.
- Apoyar la propuesta de grupos de apoyo estudiantil que lideren compañeros en la prevención ante emergencias.

6. CONCLUSIÓN Y ESTADO ACTUAL DE OPERACIONES


Gracias al trabajo articulado, oportuno y profesional de todas las dependencias (Gestión del Riesgo, Brigada, APH y Directivos), el Colegio de la UPB demostró tener una alta capacidad de resiliencia y respuesta ante crisis.

Los hallazgos físicos actuales permiten determinar que **la institución cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para continuar con sus procesos académicos y administrativos de forma totalmente normal al día de hoy.**

El subproceso de Gestión del Riesgo reafirma su compromiso con la protección de la vida de sus hijos y mantendrá el monitoreo constante de los espacios.

Atentamente,


Mg. Luis Alberto Marulanda Saldarriaga
Rector
Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana


Víctor Hugo Londoño Suárez
Profesional de Gestión del Riesgo de Emergencias
y Desastres
Universidad Pontificia Bolivariana